

# 温湿度センサー

## STHM-11S2



\*端子部分はバラ線です。オプションで防水コネクタ等にもできます。

### 本体仕様

機能	温湿度センサー
測定範囲	温度 -50℃～+150℃ 湿度 5～95 (%)RH
測定精度	温度 ±0.2 (℃) 湿度 ±3 (%)RH
電源	DC±5V
外形寸法	幅25mm×奥行90mm×高21mm (突起物、ケーブル含まず)
ケーブル長	2 m (オプションで長くすることもできます)